令和2年10月6日（火）

岩内町通学路安全推進会議資料

通 学 路 対 策 箇 所 図



番号　３（薄田通り）

歩道が無く、道幅が狭く危険
＜対策メニュー＞
・児童生徒への安全指導（学校）
・道路改良時に歩道の設置（町）

番号　７（７３号線）

空き家がある
（周囲から見えにくく連れ込まれやすい）
＜対策メニュー＞
・児童生徒への安全指導（学校）

番号　６（７７号線）

H30.7豪雨での土砂崩れにより通行止め
＜対策メニュー＞
・児童生徒への安全指導（学校）
【R2.10時点で通行止め解除】

番号　８（臨港通り）

空き家がある
（周囲から見えにくく連れ込まれやすい）
＜対策メニュー＞
・児童生徒への安全指導（学校）

番号　９（老古美稲穂崎通り　外）

灯りが少ないため暗くて危険
＜対策メニュー＞
・照明灯の改良や増設

番号　５（公園通り）

横断歩道が無い
＜対策メニュー＞
・児童生徒への安全指導（学校）
・横断歩道の設置（公安委員会）

番号　４（幌似街道第一横通り）

歩道が狭い
＜対策メニュー＞
・児童生徒への
　安全指導（学校）
・道路改良時
　歩道の拡幅（町）

番号　１（道道岩内洞爺線）

交通量が多く道路横断が危険
＜対策メニュー＞
・児童生徒への安全指導（学校）
・道路改良時
　横断歩道の設置
　（公安委員会）

番号　２（道道岩内洞爺線）

交差点に横断歩道が無い
歩道が狭い
＜対策メニュー＞
・児童生徒への安全指導
　（学校）
・道路改良時
　交差点改良（道）
　横断歩道の設置
　（公安委員会）