令和3年9月30日（木）

岩内町通学路安全推進会議結果

通 学 路 対 策 箇 所 図



番号　3（薄田通り）

前田商店から西小学校への道路の歩道が無く、道幅が狭く危険
＜対策メニュー＞
・児童生徒への安全指導（学校）・道路改良時に歩道の設置（町）

（前田商店から西側の道路）

（前田商店から協会病院裏への道路）【Ｒ３対策完了】

番号　6（７３号線）

空き家がある
（周囲から見えにくく連れ込まれやすい）
＜対策メニュー＞
・児童生徒への安全指導（学校）

番号　7（臨港通り）

空き家がある
（周囲から見えにくく連れ込まれやすい）
＜対策メニュー＞
・児童生徒への安全指導（学校）

番号　8（老古美稲穂崎通り　外）

灯りが少ないため暗くて危険
＜対策メニュー＞
・照明灯の改良や増設

番号　5（公園通り）

横断歩道が無い
＜対策メニュー＞
・児童生徒への安全指導（学校）
・横断歩道の設置（公安委員会）

番号　4（幌似街道第一横通り）

歩道が狭い
＜対策メニュー＞
・児童生徒への
　安全指導（学校）
・道路改良時
　歩道の拡幅（町）

番号　1（道道岩内洞爺線）

交通量が多く道路横断が危険
交差点に横断歩道が無い
歩道が狭い【R3対策完了】
＜対策メニュー＞
・児童生徒への安全指導
（学校）
・道路改良時
　交差点改良(道)
　横断歩道の設置
　（公安委員会）

番号　2（道道岩内洞爺線）

（日中）

（夜間）