

岩内町内学校通学路対策箇所図(H30.10月時点)

— 対策路線
● 横断歩道設置箇所

- 【対策検討メンバー】
- ・岩内町教育委員会
 - ・岩内町立小中学校
 - ・岩内町立小中学校PTA
 - ・岩内高等学校
 - ・国土交通省北海道開発局小樽開発建設部
 - ・北海道後志総合振興局小樽建設管理部
 - ・岩内町
 - ・岩内警察署

・歩道が無く、道幅が狭く危険



＜対策メニュー＞

- ・児童生徒への安全指導（学校）
- ・道路改良時に歩道の設置（岩内町）

・交通量が多く道路横断が危険



＜対策メニュー＞

- ・児童生徒への安全指導（学校）
- ・道路改良時横断歩道の設置（公安委員会）

・交通量が多く道路横断が危険



＜対策メニュー＞

- ・児童生徒への安全指導（学校）
- ・道路改良時横断歩道の設置（公安委員会）
- ・交差点改良（北海道）

・横断歩道が無い



＜対策メニュー＞

- ・児童生徒への安全指導（学校）
- ・横断歩道の設置（公安委員会）

・歩道が狭い



＜対策メニュー＞


- ・児童生徒への安全指導（学校）
- ・道路改良時の歩道の拡幅（岩内町）

・歩道が狭い



＜対策メニュー＞

- ・児童生徒への安全指導（学校）
- ・道路改良時に歩道の拡幅（北海道）



岩内町内学校通学路対策箇所図 (H30.10月時点)

■ 対策路線
● 横断歩道設置箇所

- 【対策検討メンバー】
- ・岩内町教育委員会
 - ・岩内町立小中学校
 - ・岩内町立小中学校PTA
 - ・岩内高等学校
 - ・国土交通省北海道開発局小樽開発建設部
 - ・北海道後志総合振興局小樽建設管理部
 - ・岩内町
 - ・岩内警察署

8

・空き家がある
(周囲から見えにくく連れ込まれやすい)



＜対策メニュー＞

- ・児童生徒への安全指導 (学校)

7

・空き家がある
(周囲から見えにくく連れ込まれやすい)



＜対策メニュー＞

- ・児童生徒への安全指導 (学校)

6

・土砂崩れのため危険



＜対策メニュー＞

- ・児童生徒への安全指導 (学校)

9

・灯りが少ないため暗くて危険



＜対策メニュー＞

- ・照明灯の改良や増設

文 岩内西小学校

岩内東小学校 文

文

岩内第一中学校

岩内第二中学校 文