

通学路対策箇所図

5

通学路対策路線

横断歩道設置要望箇所

【空き家が減少し危険性が低いことから対策箇所から削除】

番号 5 (73号線)

空き家がある
(周囲から見えにくく連れ込まれやすい)
<対策メニュー>
・児童生徒への安全指導(学校)



番号 2 (薄田通り)


前田商店から西小学校への道路の歩道が無く、道幅が狭く危険
<対策メニュー>
・児童生徒への安全指導(学校)・道路改良時に歩道の設置(町)

(前田商店から西側の道路) 

(前田商店から協会病院裏への道路) **【R3対策完了】** 

番号 6 (臨港通り)

空き家がある
(周囲から見えにくく連れ込まれやすい)
<対策メニュー>
・児童生徒への安全指導(学校)
・パトロール、防犯メールの登録促進(警察)




番号 4 (公園通り)

横断歩道が無い
<対策メニュー>
・児童生徒への安全指導(学校)
・横断歩道の設置(公安委員会)



番号 3 (幌似街道第一横通り)

歩道が狭い
<対策メニュー>
・児童生徒への安全指導(学校)
・道路改良時歩道の拡幅(町)



番号 1 (道道岩内洞釜線)

交通量が多く道路横断が危険
交差点に横断歩道が無い
歩道が狭い**【R3対策完了】**
<対策メニュー>
・児童生徒への安全指導(学校)
・道路改良時横断歩道の設置(公安委員会)



【R4時点で工事完了に伴い対策箇所から削除】


(道道岩内洞釜線)

交通量が多く道路横断が危険
交差点に横断歩道が無い
【R4設置完了】
歩道が狭い**【R3対策完了】**
<対策メニュー>
・児童生徒への安全指導(学校)



番号 7 (老古美稲穂崎通り 外)

灯りが少ないため暗くて危険
<対策メニュー>
・照明灯の改良や増設(町)
・照明確保のため街路樹の剪定(町)
・パトロール、防犯メールの登録促進(警察)
・児童生徒への安全指導(学校)



岩内西小学校

岩内第二中学校

岩内高等学校

岩内東小学校

岩内第一中学校

町道薄田通り

道道岩内洞釜線