

対 策 箇 所 一 覧

番号	路 線 名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	前回までの対策の内容	当面の対策の内容	事業主体
1	道道岩内洞爺線	岩内町字宮園297 洞爺線岩内墓地線十字路	交差点に横断歩道が無い 歩道が狭い	児童生徒への安全指導 【道路改良時】 ・交差点改良 ・歩道の拡幅		北海道
2	道道岩内洞爺線	岩内町字宮園255 洞爺線T字路	交差点に横断歩道が無い 歩道が狭い	児童生徒への安全指導 【道路改良時】 ・交差点改良 ・歩道の拡幅		北海道
3	薄田通り	岩内町字高台・相生 道道岩内洞爺線から西小学校方面	歩道がなく、道幅が狭い	児童生徒への安全指導 道路改良時に歩道の設置		岩内町
4	幌似街道第一横通り	岩内町字宮園 岩内高校付近	歩道が狭い	児童生徒への安全指導 道路改良時に歩道の拡幅		岩内町
5	公園通り	岩内町字野束 第二中学校前	横断歩道が無い	児童生徒への安全指導		

※1、2、5については、公安委員会へ横断歩道の設置を引き続き要望していきます。

対 策 箇 所 一 覧

番号	路 線 名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	前回までの対策の内容	当面の対策の内容	事業主体
6	77号線	岩内町字東山 東山団地下	土砂崩れのため危険			
7	73号線	岩内町字大浜	空き家がある (周囲から見えにくく連れ込まれやすい)			
8	臨港通り	岩内町字御崎	空き家がある (周囲から見えにくく連れ込まれやすい)			
9	老古美稲穂崎通り 老古美波止場通り 老古美橘町通り	岩内町字清住～相生	灯りが少ないため暗くて危険			
10						