

# 通学路対策箇所図

 通学路対策路線  
 横断歩道設置要望箇所

番号 2 (薄田通り)  
 前田商店から西小学校への道路の歩道が無く、道幅が狭く危険  
 <対策メニュー>  
 ・児童生徒への安全指導 (学校) ・道路改良時に歩道の設置 (町)



番号 5 (臨港通り)  
 空き家がある  
 (周囲から見えにくく連れ込まれやすい)  
 <対策メニュー>  
 ・児童生徒への安全指導 (学校)  
 ・パトロール、防犯メールの登録促進 (警察)



番号 4 (公園通り)  
 横断歩道が無い  
 <対策メニュー>  
 ・児童生徒への安全指導 (学校)  
 ・横断歩道の設置 (公安委員会)



番号 3 (幌似街道第一横通り)  
 歩道が狭い  
 <対策メニュー>  
 ・児童生徒への安全指導 (学校)  
 ・道路改良時歩道の拡幅 (町)



番号 1 (道道岩内洞爺線)  
 交通量が多く道路横断が危険  
 交差点に横断歩道が無い  
 歩道が狭い [R3対策完了]  
 <対策メニュー>  
 ・児童生徒への安全指導 (学校)  
 ・道路改良時横断歩道の設置 (公安委員会)  
 ・交通指導員の配置 (町)



番号 6 (老古美稲穂崎通り 外)  
 灯りが少ないため暗くて危険  
 <対策メニュー>  
 ・照明灯の改良や増設 (町)  
 ・照明確保のため街路樹の剪定 (町)  
 ・パトロール、防犯メールの登録促進 (警察)  
 ・児童生徒への安全指導 (学校)

