

対 策 箇 所 一 覧

番号	路線名	住所・箇所	通学路の状況・危険の内容	前回までの対策の内容	当面の対策の内容	事業主体
1	道道岩内洞爺線	宮園地区 洞爺線T字路	○交差点に横断歩道が無い ○歩道が狭い ○交通量が多く道路横断が危険	○児童生徒への安全指導 ○道路改良時 ・令和3年度車道及び歩道の整備は完了 ○横断歩道設置に向けて具体的に検討中(警察) ※公安委員会に対し引き続き要望	●安全指導の継続実施(学校) ●横断歩道設置を継続要望(警察)	北海道
2	薄田通り	高台・相生地区 道道岩内洞爺線から 西小学校方面	○歩道が無く、道幅が狭い	○児童生徒への安全指導 ○道路改良時 (前田商店から協会病院裏箇所) 【令和3年度に完了済】 (前田商店から西側箇所) ・歩道未整備で、今後着手予定	●安全指導の継続実施(学校) ●道路改良(町道管理者) →通学路に特化した補助金を活用し、令和5～7年度にかけて、歩道を整備予定 →冬季対策として、道路側面の電柱を移設し、除雪幅を一定程度確保した。 今後も地域住民との調整の上移設を進める。	岩内町
3	幌似街道第一横通り	宮園地区 岩内高校付近	○歩道が狭い	○児童生徒への安全指導 ○道路改良時 ・歩道整備及び交差点改良予定 ・番号2中、歩道のない「前田商店から西側」の整備優先整備とし、その後、本道路を整備予定	●安全指導の継続実施(学校) ●道路改良(町道管理者) →財源等の諸条件により2番との並行整備が難しいことから、歩道のない2番を優先整備し、その後、本道路を整備予定	岩内町
4	公園通り	野東地区 第二中学校前	○横断歩道が無い	○児童生徒への安全指導 ○横断歩道設置を具体的に検討(警察) ※公安委員会に対し引き続き要望 ○横断歩道設置要望結果を踏まえ、警戒標識設置を検討中(警察)	●安全指導の継続実施(学校) ●警戒標識設置については、今後、横断歩道設置要望結果を踏まえて検討 ●横断歩道設置を継続要望(警察)	北海道
5	73号線	大浜地区	○空き家がある (周囲から見えにくく 連れ込まれやすい)	○空き家の所有者を特定し、 適正な管理をするよう呼びかける。	○危険と思われる空き家も減少したことから、現場確認した結果、危険性は低いと判断し、対策箇所から削除することで決定	岩内町
6	臨港通り	御崎地区	○空き家がある (周囲から見えにくく 連れ込まれやすい)	○空き家の所有者を特定し、 適正な管理をするよう呼びかける。	●所有者への管理徹底を継続する。(町) 飛来物について消防と連携し対応中 ●パトロール、防犯メールの登録促進(警察)	岩内町
7	老古美稲穂崎通り 老古美波止場通り 老古美橋町通り	清住～相生地区	○灯りが少ないため暗くて危険	○パトロール(警察) ○児童生徒への安全指導	●2番の歩道設置工事の中で、歩道照明設置に向けて補助金交付元と協議継続中。(町道管理者) ●防犯街路灯の照明確保のため街路樹の剪定実施(町道管理者) ●パトロール、防犯メールの登録促進(警察) ●安全指導継続実施(学校)	岩内町