

対 策 箇 所 一 覧

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	前回までの対策の内容	当面の対策の内容	事業主体
1	道道岩内洞爺線	岩内町字宮園297 洞爺線岩内墓地線十字路	交差点に横断歩道が無い 歩道が狭い	児童生徒への安全指導 【道路改良時】 ・交差点改良 ・歩道の拡幅	児童生徒への安全指導 【道路改良時】 ・交差点改良 ・歩道の拡幅	北海道
2	道道岩内洞爺線	岩内町字宮園255 洞爺線T字路	交差点に横断歩道が無い 歩道が狭い	児童生徒への安全指導 【道路改良時】 ・交差点改良 ・歩道の拡幅	児童生徒への安全指導 【道路改良時】 ・交差点改良 ・歩道の拡幅	北海道
3	薄田通り	岩内町字高台・相生 こぼと会館から西小学校方面	歩道がなく、冬季は道幅が狭い	児童生徒への安全指導 除排雪による危険回避 道路改良時に歩道の設置	児童生徒への安全指導 除排雪による危険回避 道路改良時に歩道の設置	岩内町
4	岩内川墓地通り	岩内町字宮園 運動公園前	夜間、歩道が暗い	照明灯の改良又は増設	【対策済み】	岩内町
5	幌似街道第一横通り	岩内町字宮園 岩内高校付近	歩道が狭い	児童生徒への安全指導 道路改良時に歩道の拡幅	児童生徒への安全指導 道路改良時に歩道の拡幅	岩内町
6	公園通り	岩内町字野東 第二中学校前	横断歩道が無い	児童生徒への安全指導	児童生徒への安全指導	

※1、2、6については、公安委員会へ横断歩道の設置を引き続き要望していきます。