

対 策 箇 所 一 覧

番号	路線名	住所・箇所	通学路の状況・危険の内容	前回までの対策の内容	当面の対策の内容	事業主体
1	道道岩内洞爺線	宮園地区 洞爺線T字路	○交差点に横断歩道が無い ○歩道が狭い ○交通が多く道路横断が危険	○児童生徒への安全指導 ○道路改良時 ・令和3年度舗装をかけ、完了予定 ○横断歩道設置に向けて具体的に検討中(警察)	●安全指導の継続実施(学校) ●道路改良(道道管理者) →車道及び歩道は【完了】 ※残りは植樹帯のみ ●横断歩道設置を継続要望(警察)	北海道
2	道道岩内洞爺線	宮園地区 洞爺線岩内墓地線十字路	○交差点に横断歩道が無い ○歩道が狭い ○交通が多く道路横断が危険	○児童生徒への安全指導 ○道路改良時 ・令和3年度までに完了予定 ○横断歩道設置に向けて具体的に検討中(警察)	●安全指導の継続実施(学校) ●道路改良(道道管理者) →車道及び歩道は【完了】 ※残りは植樹帯のみ ●横断歩道設置を継続要望(警察)	北海道
3	薄田通り	高台・相生地区 道道岩内洞爺線から 西小学校方面	○歩道が無く、道幅が狭い	○児童生徒への安全指導 ○道路改良時 (前田商店から協会病院裏) ・歩道:完了 ・令和3年度 車道表層、植樹帯の整備 (前田商店から西側) ・歩道未整備で、今後着手予定	●安全指導の継続実施(学校) ●道路改良(町道管理者) →4番と並行で工事できないか北海道の補助金 交付担当部局と検討中 →冬季対策として、取り急ぎ道路側面の電柱を移 設し、除雪幅を確保するよう進める。	岩内町
4	幌似街道第一横通り	宮園地区 岩内高校付近	○歩道が狭い	○児童生徒への安全指導 ○道路改良時 ・歩道整備及び交差点改良予定 ・番号3中、前田商店から西側整備か本通りのどち らかを選定し、順次整備予定	●安全指導の継続実施(学校) ●道路改良(町道管理者) →4番と並行で工事できないか北海道の補助金 交付担当部局と検討中	岩内町
5	公園通り	野東地区 第二中学校前	○横断歩道が無い	○児童生徒への安全指導 ○運転手向け警戒標識設置を 検討中(警察) ○横断歩道設置を具体的に検討(警察)	●安全指導の継続実施(学校) ●警戒標識設置については、横断歩道設置がな かなか進まない中、代替措置としてR2.10会議で 警察から提案があったもので、横断歩道設置と関 連付けて検討中。 ●横断歩道設置を継続要望(警察)	岩内町
6	73号線	大浜地区	○空き家がある (周囲から見えにくく 連れ込まれやすい)	○空き家の所有者を特定し、 適正な管理をするよう呼びかける。	●所有者への管理徹底を継続する。 飛来物について消防と連携し対応中	岩内町
7	臨港通り	御崎地区	○空き家がある (周囲から見えにくく 連れ込まれやすい)	○空き家の所有者を特定し、 適正な管理をするよう呼びかける。	●所有者への管理徹底を継続する。 飛来物について消防と連携し対応中	岩内町
8	老古美稲穂崎通り 老古美波止場通り 老古美橋町通り	清住～相生地区	○灯りが少ないため暗くて危険	○パトロール(警察) ○児童生徒への安全指導	●パトロール(警察) ●安全指導継続実施(学校)	岩内町

○1, 2, 5番については、公安委員会に対し、横断歩道の設置を引き続き要望します。