

対 策 箇 所 一 覧

令和元年10月4日(金)

番号	路 線 名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	前回までの対策の内容	当面の対策の内容	事業主体
1	道道岩内洞爺線	岩内町字宮園255 洞爺線T字路	交差点に横断歩道が無い 歩道が狭い	○児童生徒への安全指導 ○道路改良時 ・交差点改良 ・歩道の拡幅		北海道
2	道道岩内洞爺線	岩内町字宮園297 洞爺線岩内墓地線十字路	交差点に横断歩道が無い 歩道が狭い	○児童生徒への安全指導 ○道路改良時 ・交差点改良 ・歩道の拡幅		北海道
3	薄田通り	岩内町字高台・相生 道道岩内洞爺線から西小学校 校方面	歩道がなく、道幅が狭い	○児童生徒への安全指導 ○道路改良時 ・歩道の設置		岩内町
4	幌似街道第一横通り	岩内町字宮園 岩内高校付近	歩道が狭い	○児童生徒への安全指導 ○道路改良時 ・歩道の拡幅		岩内町
5	公園通り	岩内町字野東 第二中学校前	横断歩道が無い	児童生徒への安全指導		

※1、2、5については、公安委員会へ横断歩道の設置を引き続き要望していきます。

対 策 箇 所 一 覧

令和元年10月4日(金)

番号	路 線 名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	前回までの対策の内容	当面の対策の内容	事業主体
6	77号線	岩内町字東山 東山団地下	土砂崩れのため危険	対策工事实施予定 ・H30年度:崩落箇所 ・H31年度:崩落箇所の周囲		北海道
7	73号線	岩内町字大浜	空き家がある (周囲から見えにくく連れ込まれやすい)	空き家の所有者を特定し、適正な管理をするよう呼びかける。		岩内町
8	臨港通り	岩内町字御崎	空き家がある (周囲から見えにくく連れ込まれやすい)	空き家の所有者を特定し、適正な管理をするよう呼びかける。		岩内町
9	老古美稲穂崎通り 老古美波止場通り 老古美橘町通り	岩内町字清住～相生	灯りが少ないため暗くて危険	○パトロール(警察) ○児童生徒への安全指導		岩内町

現場確認箇所一覧

令和元年10月4日(金)

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	確認内容	確認結果
1	国道276号	歩道橋付近 岩内町字東山	歩道橋を使わず、道路を横断する 歩行者等が多く危険	左記行為に及んだ場合の危険 要素の確認	
2	薄田通り	岩内町字高台・相生 道道岩内洞爺線から西小 学校方面	歩道が無く、道幅が狭い	左記対策工事進捗確認	
3	老古美稲穂崎通り 老古美波止場通り 老古美橋町通り	岩内町字清住～相生	積雪時、道幅が狭くなり、歩行者 にとって危険	積雪前の道路を確認し、冬季確 認時の参考とする	