

冬季通学路対策箇所図

- : 対策箇所番号
○ : 写真撮影地点番号
— : 通学路対策路線

① 浜中大通り



② 浜中大通り（本弘寺横付近）




⑥ 薄田通り



④ 道道岩内洞爺線



③ 岩内川墓地通り



⑤ 岩内宮園通り



⑦ 公園通り

